

<b>305289</b> 93305105 GM <p><b>TUBO DO HIDROVÁCUO DO FREIO</b>                      CORSA 02/12 - 1.0 8V / 1.4 8V / 1.8 8V (FAMÍLIA I) [COLETOR DE ADMISSÃO DE FERRO]</p>	<b>305309</b> 93315145 GM <p><b>TUBO DO HIDROVÁCUO DO FREIO</b>                      CORSA 06/12 / MONTANA 04/10 - 1.0 8V / 1.4 8V / 1.8 8V (FAMÍLIA I) [COLETOR DE ADMISSÃO DE PLÁSTICO]</p>	<b>305299</b> 94702757 GM <p><b>TUBO DO HIDROVÁCUO DO FREIO</b>                      CORSA (CLASSIC) 09/16</p>	<b>404087</b> 1K0511327AP VW AU <p><b>BUCHADA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA - (FURO 17MM)</b>                      BORA .../11 / GOLF 00/14 / BEETLE .../10 / A3 / A4</p>	<b>400611</b> 1K0511327AR VW AU <p><b>BUCHADA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA - FURO 20MM</b>                      CC13/18 / EOS 09/11 / GOLF 00/14 / JETTA 05/... / NEW BEATLE 06/10 / PASSAT 06/... / TIGUAN 09/18 / A3 07/13</p>
<b>401245</b> 1K0411314P VW AU <p><b>BUCHADA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA - 24MM</b>                      GOLF 14/... / JETTA 05/... / PASSAT 11/... / TIGUAN 07/... / A3 07/...</p>	<b>407706</b> 5Q0513353G VW <p><b>COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO- 60MM</b>                      GOLF 14/... / POLO 18/... / T-CROSS 19/... / VIRTUS 18/... / A3 13/... / S3 13/...</p>	<b>101599</b> E3B118061BBJG FO <p><b>BATENTE E GUARDA PO DA HASTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO</b>                      KA 15/... COM BARRA ESTABILIZADORA</p>	<b>42043</b> 52285228/7 GM <p><b>BUCHADA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA</b>                      CARAVAN / OPALA 88/...</p>	<b>600222</b> 52385TJO005 HO <p><b>BUCHADA DO EIXO TRASEIRO</b>                      CITY / FIT 09/... / HRV 15/...</p>
<b>100184</b> CV217M121AD FO <p><b>COXIM DO MOTOR LADO CÂMBIO</b>                      ECOSPORT 13/... 1.6 SIGMA E CÂMBIO MANUAL 5 MARCHAS (IB5)</p>	<b>301544</b> 24405911 GM <p><b>JUNTA DA TAMPADA DIANTEIRA DO MOTOR (BOMBA ÓLEO / ÁGUA)</b>                      CRUZE 12/16 1.8 16V / SONIC 14/16 1.6 / TRACKER 14/16 1.8 16V (E100 MAX)</p>	<b>404100</b> 5Q0199855AA VW AU <p><b>COXIM TRASEIRO DO MOTOR LADO CÂMBIO (RESTRITOR DE TORQUE)</b>                      GOLF 14/... / A3 07/... 1.0 12V [TSI] - 1.4 16V (TSI/TFSI) OU 1.6 16V (MSI - EA211)</p>	<b>404099</b> 1K0199855BF VW <p><b>COXIM TRASEIRO DO MOTOR LADO CÂMBIO (RESTRITOR DE TORQUE)</b>                      JETTA 06/14 - 2.5 20V (EA855)</p>	<b>762670</b> 113605631R RE <p><b>COXIM DO MOTOR LADO CÂMBIO</b>                      KWID 17/...</p>
<b>106570</b> CM5Z6312E FO <p><b>POLIA DO GIRABREQUIM COM DAMPER - 6PK</b>                      FIESTA 16/... / KA 14/... - 1.0 12V TIVCT (3 CILIND.)</p>	<b>206570</b> 55267962 FI <p><b>POLIA DO GIRABREQUIM COM DAMPER - 5PK</b>                      ARGO 17/... / MOBI 17/... / UNO 16/... - 1.0 12V / 1.3 8V (FIREFLY)</p>	<b>300493</b> 90032075 GM <p><b>GUIA DO ROLAMENTO DA EMBREAGEM</b>                      AGILE 10/14 / CELTA 01/16 / CORSA 94/17 / MONTANA 11/... / PRISMA 07/12 TODOS SEM EMBREAGEM HIDRÁULICA</p>	<b>300174</b> 12636177 GM <p><b>JOGO DE JUNTAS DA TAMPADA DE VÁLVULAS DO MOTOR</b>                      CRUZE 16/... 1.4 TURBO // EQUINOX 20/... 1.5 TURBO / TRACKER 20/... 1.4 TURBO</p>	<b>401760</b> 07K129717A VW AU <p><b>JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO</b>                      JETTA 06/14 / NEW BEATLE 00/10 / RS3 10/... / RSQ3 10/... - 2.5 20V (EA855)</p>
<b>400276</b> 06K103483JG VW AU <p><b>JOGO DE JUNTAS DA DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR (6 FURAS)</b>                      FUSCA 13/... / GOLF 14/... / PASSAT 16/... / A1 2.0 15/... / A3 13/... / A4 10/... / A5 12/... / A6 15/... / A7 15/... / A8 14/... // Q3 15/... / Q5 13/... / TT 15/... TODOS 2.0 TURBO (EA888)</p>	<b>102217</b> 20022227100S/CF FO <p><b>MANOPLA DA ALAVANCA DE CÂMBIO - LENTE PRETA</b>                      ECOSPORT 12/... / FIESTA 12/... / FOCUS 13/... / KA 14/... TODOS COM CÂMBIO IB5</p>	<b>102507</b> CN157217MMT6 FO <p><b>MANOPLA DA ALAVANCA DE CÂMBIO COM COIFA</b>                      ECOSPORT 14/01/13 A 25/06/17 COM CÂMBIO MECÂNICO DE 6 MARCHAS (MMT6)</p>	<b>301428</b> 24584997JG2 GM <p><b>REPARO DA ALAVANCA DE CÂMBIO</b>                      CELTA 14/16 / CLASSIC 15/... TODOS</p>	<b>405029</b> 04C103335 VW AU <p><b>TAMPADA DE INSPEÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR</b>                      FOX 11/... / GOL 17/... / GOLF 14/... / POLO 18/... / SAVEIRO 15/... / UP 14/... / VIRTUS 18/... / VOYAGE 17/... - 1.0 12V / 1.6 16V (MPI/MSI) [EA211]</p>
<b>402354</b> 6Q0711611AJG VW <p><b>REPARO DA ALAVANCA DE CÂMBIO</b>                      UP 14/...</p>	<b>401418</b> 376201219 VW <p><b>MANGUEIRA DO BOCAL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL</b>                      SAVEIRO 94/10 (G4) 1.6 8V - 1.8 8V - 2.0 8V (AP)</p>	<b>620307</b> 311151H000 HY <p><b>VEDADOR DO MEDIDOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL (DI:114X4)</b>                      I30 09/12 2.0 16V GASOLINA</p>	<b>201900</b> 51737236 FI <p><b>TAMPADA DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA</b>                      PALIO (HATCH OU WEEKEND) 01/... / SIENA 01/17 / STRADA 01/...</p>	<b>401302</b> 06H906036G VW AU <p><b>REPARO DO BICO DE INJEÇÃO DIRETA - SISTEMA BOSCH</b>                      FUSCA 13/19 / GOLF 14/... / JETTA 11/... / PASSAT 06/... / TIGUAN 08/... / A3 07/... / A4 14/... / A5 14/... / Q3 11/18 / Q5 11/... - 2.0 16V (TSI / TFSI) [EA888]</p>
<b>401396</b> 04E998907A VW <p><b>REPARO DO BICO DE INJEÇÃO DIRETA - SISTEMA BOSCH</b>                      NIVUS 20/... / POLO 18/... / T-CROSS 19/... / UP 14/... / VIRTUS 18/... - 1.0 12V [EA211]</p>	<b>995185</b> 7,5X185X9,0MM UN <p><b>MANGUEIRA DE LIGAÇÃO DA BOMBA A FLANGE DO MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA - 7,5X185X9,0MM</b>                      UN</p>	<b>995310</b> 7,5X310MM UN <p><b>MANGUEIRA DE LIGAÇÃO DA BOMBA A FLANGE DO MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA - 7,5X310X7,5MM</b>                      UN</p>	<b>401300</b> 04C115251G VW <p><b>TUBO DE SUÇÃO DE ÓLEO DO CARTER DO MOTOR (PESCADOR)</b>                      FOX 13/... / GOL 16/... / GOLF 14/19 / POLO 18/... / T-CROSS 19/... / UP 14/... / VOYAGE 16/... - 1.0 12V (MPI) / (TSI) EA211</p>	<b>401301</b> 04E115251AG VW <p><b>TUBO DE SUÇÃO DE ÓLEO DO CARTER DO MOTOR (PESCADOR)</b>                      FOX 15/18 / GOL 15/... / GOLF 14/17 / POLO 18/... / SAVEIRO 15/... / VOYAGE 15/... - 1.6 16V EA211 (MSI)</p>

<b>860200</b> 31492431 VO  <b>JOGO DE COIFA DA HOMOCINÉTICA LADO CÂMBIO</b> XC60 .../18	<b>840224</b> TO  <b>ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO PATIM DO FREIO TRASEIRO SISTEMA AKEBONO - LD</b> HILUX 05/... COM MOTOR 2.5 - 2.7 - 3.0	<b>201192</b> 50705197 FI  <b>BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA</b> DUCATO 18/...	<b>201194</b> 50705198 FI  <b>BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA DIANTEIRA</b> DUCATO 18/...	<b>201190</b> 1369842080 FI  <b>BUCHA DIANTEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO</b> DUCATO 18/...
<b>201200</b> 1365410080 FI  <b>BUCHA TRASEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO</b> DUCATO 18/...	<b>300510</b> 52039772 GM  <b>COXIM DIANTEIRO DO MOTOR - LD</b> S10 15/... 2.5 4X2	<b>400403</b> 3C0199855M VW AU  <b>COXIM TRASEIRO DO MOTOR LADO CÂMBIO (RESTRITOR DE TORQUE)</b> TIGUAN 09/... 2.0 TFSI / TIGUAN 16/... 1.4 TSI / Q3 12/...	<b>296570</b> 504107484 IV  <b>POLIA DO GIRABREQUIM COM DAMPER - 6PK</b> DAILY 35S14 / 45S14 / 45S16 / 45S17 / 55C16 / 55C17 / 70C16 / 70C17 06/... - 3.0 16V (EURO 3 - EURO 5)	<b>204901</b> 5801784949 FI CI PE  <b>MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR</b> DUCATO .../18 / JUMPER 10/... / BOXER 10/... 2.3 16V (MULTIJET)
<b>304901</b> 24579881 GM  <b>MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR</b> COBALT 13/... / SPIN 13/... 1.4/1.8 (FAMILIA I)	<b>300368</b> 12655276 GM  <b>JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO</b> EQUINOX 18/... 2.0 16V TURBO GASOLINA (DOHC) / S10 15/... 2.5 16V GASOLINA (DOHC - SIDI - VVT)	<b>603900</b> 310372 HY  <b>MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR</b> TUCSON 07/... 2.0 16V	<b>603901</b> 2671123500 HY  <b>MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR</b> TUCSON 07/... 2.0 16V	<b>840900</b> 122620L010 TO  <b>MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR</b> HILLUX 06/... 3.0
<b>840901</b> 122610L030 TO  <b>MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR</b> HILLUX 06/... 3.0	<b>300174</b> 12636177 GM  <b>JOGO DE JUNTAS DA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR</b> CRUZE 16/... 1.4 TURBO // EQUINOX 20/... 1.5 TURBO / TRACKER 20/... 1.4 TURBO	<b>401760</b> 07K129717A VW AU  <b>JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO</b> JETTA 06/14 / NEW BEATLE 00/10 / RS3 10/... / RSQ3 10/... - 2.5 20V (EA855)	<b>400276</b> 06K103483JG VW AU  <b>JOGO DE JUNTAS DA DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR (6 Furos)</b> FUSCA 13/... / GOLF 14/... / PASSAT 16/... / A1 2.0 15/... / A3 13/... / A4 10/... / A5 12/... / A6 15/... / A7 15/... / A8 14/... // Q3 15/... / Q5 13/... / TT 15/... TODOS 2.0 TURBO (EA888)	<b>600929</b> 1910151BH00 HO  <b>RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR</b> HRV 15/...
<b>401302</b> 06H906036G VW AU  <b>REPARO DO BICO DE INJEÇÃO DIRETA - SISTEMA BOSCH</b> FUSCA 13/19 / GOLF 14/... / JETTA 11/... / PASSAT 06/... / TIGUAN 08/... / A3 07/... / A4 14/... / A5 14/... / Q3 11/18 / Q5 11/... - 2.0 16V (TSI / TFSI) (EA888)	<b>995185</b> 7,5X185X9,0MM UN  <b>MANGUEIRA DE LIGAÇÃO DA BOMBA A FLANGE DO MÓDULO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA - 7,5X185X9,0MM</b> UNIVERSAL	<b>995310</b> 7,5X310MM UN  <b>MANGUEIRA DE LIGAÇÃO DA BOMBA A FLANGE DO MÓDULO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA - 7,5X310X7,5MM</b> UNIVERSAL	<b>200377</b> 1731200377 FI JE  <b>ROLAMENTO DIANTEIRO DO EIXO CARDAN (MENOR)</b> TORO 16/... 2.0 16V 4X4 / COMPASS 4X4 / RENEGADE 4X4	<b>200378</b> 1731200378 FI JE  <b>ROLAMENTO TRASEIRO DO EIXO CARDAN (MAIOR)</b> TORO 16/... 2.0 16V 4X4 / COMPASS 4X4 / RENEGADE 4X4